



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
460038, Россия, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2, тел./факс. 44-50-23

**С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

**ООО «Специализированная энергетическая компания»  
(ООО «СПЕЦЭНЕРГОКОМ»)**

ИНН 5603043187

E-mail: specenergokom@bk.ru

|                             |              |      |    |   |      |       |    |
|-----------------------------|--------------|------|----|---|------|-------|----|
| Регистрационный номер       | <b>O-067</b> | от " | 24 | " | июля | 20 20 | г. |
| Срок действия свидетельства | установлен   | до " | 24 | " | июля | 20 23 | г. |

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Вид электролаборатории        | Стационарная и передвижная, с переносным комплектом приборов |
| Юридический адрес предприятия | 461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луговая, 1.    |
| Адрес электролаборатории      | 461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луговая, 1.    |
| Напряжение электроустановок   | до и выше 1000 В                                             |

**Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:**

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.16-2007, гл. 1.8 ПУЭ, ПТЭЭП)

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
3. Проверка заземляющего устройства.
4. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников.
5. Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (измерение полного сопротивления петли «фаза – нуль»).
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
7. Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).
8. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР).
9. Измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений, зон и площадок.

10. Проверка выполнения электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках до и выше 1000В.

Свидетельство выдано на основании акта проверки готовности электролаборатории к эксплуатации

№ 34 - 1875- 292 от " 15 " июля 20 20 г.

Заместитель руководителя

М.П.



В.М. Матвеева